





M24S

N24 + M24S
NZM24 + M24S
N124 + M24S
NZM124 + M24S



NZM24.../ZM24... + M24S
NZM24.../ZM24V... + M24S
NZM124.../ZM124... + M24S
NZM124.../ZM124V... + M24S




AWA 123-769

Schalter spannen für die Schnell-Einschaltung

Set switches for quick closing (energisation)

Réarmement du disjoncteur à enclenchement rapide

Dauerkontaktgabe: 1.



Impulskontaktegabe mit automatischer Rückführung in die 0-Stellung nach Schalterauslösung.

Three-wire control with automatic return to the "0" position after the switch has tripped.

Impulskontaktegabe mit automatischer Rückführung in die 0-Stellung nach Schalterauslösung oder Hand-Aus-Schaltung. Befehlsdauer „Spannen“ min. 1,5 s.

Three-wire control with automatic return to the "0" position after the switch has tripped, or been switched off by hand.
Command time: min. 1.5 secs

Schnell-Einschaltung durch Impulse auf die Einschaltsperrre

Quick closing through pulse to closing release

Enclenchement rapide par réarmement manuel (impulsion)

Dauerbetrieb

Schaltung 3.1.
 $U_N \geq 110$ V DC: zwei NHi-
Öffner in Reihe schalten
Schaltung 3.2.

Kurzzeitbetrieb (max. 1 s)

Schaltung 4.
Potentialbehaftete
Gespannmeldung
Schaltung 5.

Continuous operation

circuit 3.1.
 $U_N \geq 110$ V d.c.
connect two NHi-
break contacts in
series circuit 3.2.

Commande à contact permanent

schéma 3.1.
 $U_N \geq 110$ V CC; monter en
série deux contacts
à ouverture NHi

schéma 3.2.

Commande à contact de
durée limitée (1 s max.)

schéma 4.
Signalisation de réarmement
(utilise obligatoirement
la tension de commande)
schéma 5.

Impulskontaktegabe:


Three-wire control:
(pulse contact)

Contact à impulsion:
(commande 3 fils)


Contact à impulsion (commande 3 fils)
avec retour automatique à la position 0
après déclenchement du disjoncteur.

Contact à impulsion avec retour auto-
matique à la position 0 après déclenche-
ment du disjoncteur ou coupure manuelle.
Durée d'ordre «Réarmement» 1,5 s minimum.


3.1




3.2



4.



5.



K1 Schütz „Spannen“
K2 Schütz Aus

K3 Motor-Schütz (nur DC)
K11 Spannungsrelais

M Motor mit Magnetbremse
F4 Unterspannungsauslöser

F5 Einschaltsperrre
F7 Thermoschalter

S1 (NH) Normalhilfsschalter
S2 (AH) Antriebshilfsschalter

S3 (VH) Voreilender Hilfsschalter

S4 (RH) Relativhilfsschalter
S12 Schnell-Ein

H Leuchtmelder

Contactor ON

Contactor OFF

Motor Contactor (only d.c.)

Voltage Relay

Motor with solenoid brake

Under-voltage trip

Manual reset

Temperature switch

Normal auxiliary contact

Handle operated auxiliary contact

Early-make auxiliary contact

Trip-indicating auxiliary contact

Quick-make

Indicator lamps

Contacteur «réarmement»

Contacteur «arrêt»

Contacteur moteur (c.c. seulement)

Relais de tension

Moteur à frein électro-magnétique

Déclencheur à manque de tension

Réarmement manuel

Protection thermique

Contact auxiliaire normal

Contact auxiliaire de commande

Contact auxiliaire avancé

Contact auxiliaire de déclenchement

Enclenchement rapide

Voyant de signalisation

Arbeitsstromauslöser bzw. Unterspannungsauslöser sind mit 4 Normalhilfsschalterkontakte zu einer Verriegelungsschaltung zusammengefaßt.
Hilfsspannung entsprechend der Auslösernennspannung anschließen.


Shunt releases or undervoltage releases are combined with four auxiliary contacts to form an interlocking circuit.
Auxiliary voltage supply must correspond to the rated voltage of the release.

NZM(1)24.../ZM(1)24...

NZM(1)24.../ZM(1)24... + A...V...Hz

NZM(1)24... + A...V...Hz
NZM(1)24.../ZM(1)24V... + A...V...Hz

Circuit de verrouillage réalisé à l'aide d'un déclencheur à émission ou à manque de tension et de 4 blocs de contacts auxiliaires normaux.
Raccorder la tension auxiliaire en fonction de la tension nominale du déclencheur.



Nach Schalterauslösung „+“ muß vor Wiedereinschaltung der Motorantrieb in Aus „0“ gebracht werden.
(Austaste oder Automatikschaltung 2.1 bzw. 2.2)

Bei Netzschwankungen unter 80% U_N Spannungswächter einsetzen.

Spannungsausfall während eines Spannvorganges:
Haupt- und Hilfskontakte sind noch in 0-Stellung, Federkraftspeicher teilweise gespannt.
Dauerkontaktgabe:
Bei Spannungswiederkehr wird der Motor gespannt.
Impulskontakte:
Bei Spannungswiederkehr Spannbefehl wiederholen.

After the **switch has tripped** “+” the motor must be brought to “0” before the switch is actuated again by the means of the motor operator.
(OFF-button or automatic circuit 2.1 or 2.2)

Where **voltage fluctuates** to below 80 percent U_N , use voltage monitor.

Voltage loss while switching on:
Main and auxiliary contacts still in “0” position, energy storage spring under partial tension.
Two-wire control: On return of voltage, motor is set.
Three-wire (pulse) control: On return of voltage, reactivate “ON” signal.

Après déclenchement du disjoncteur («+»), le moteur doit être amené en position «0» par la commande moteur avant réarmement. (Bouton d'arrêt ou circuit de réarmement automatique selon schéma 2.1 ou 2.2).

En cas de **fluctuations de la tension** au-dessous de 80% U_N , utiliser des relais de protection voltmétriques.

Chute de tension au réarmement:
les contacts principaux et auxiliaires sont encore en position «0» et le ressort est partiellement armé.
Contact maintenu: le moteur est réarmé au retour de la tension.
Contact à impulsion: renouveler l'ordre de réarmement au retour de la tension.

