

#### Certificado de Conformidade

CONFERIDO AO SOLICITANTE
POLAR COMPONENTES BRASIL LTDA

**CNPJ:** 39.222.187/0001-03 AV. NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 1395 – CAVALEIROS CEP: 27920-360 – MACAÉ – RJ – **BRASIL** 

#### FABRICANTE: COOPER CROUSE-HINDS GMBH

NEUER WEG – NORD, 49 D-69412 - EBERBACH – **ALEMANHA** 

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

#### Documento de Referência

PORTARIA INMETRO N° 115 de 21/03/2022, ABNT NBR IEC 60079-0:2020, ABNT NBR IEC 60079-7:2018 e ABNT NBR IEC 60079-31:2014

A CERTIFICAÇÃO PARA ESTE PRODUTO É O MODELO COM AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO PRODUTO E ENSAIOS NO PRODUTO.

#### Escopo de fornecimento

CAIXA DE TERMINAIS MODELO: EX-CELL-T ou XL-T MARCAÇÃO: CONFORME PAG N° 46

Data de início da certificação: 01 DE JULHO DE 2022.

Data da validade da certificação: 30 DE JUNHO DE 2028.

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 48. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número do contrato: SF.3737542

Certificado desde: 01 DE JULHO DE 2022.

Número do Certificado INMETRO: BVC22.4153-X

Renato Paiva

Coordenador Técnico de Certificação de Produto







#### LOCAL DE FABRICAÇÃO ADICIONAL:

**EATON MEDC LIMITED** 4003 – CROUSE-HINDS UK DIVISION

4003 – CROUSE-HINDS UK DIVISION DORSET ROAD – SHEERNESS KENT – ME12 1LP **REINO UNIDO** 

#### POLAR COMPONENTES BRASIL LTDA

CNPJ: 39.222.187/0001-03 AV. NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 1395 – CAVALEIROS CEP: 27920-360 – MACAÉ – RJ – **BRASIL** 

#### **ESPECIFICAÇÕES:**

A caixa de terminais modelo Ex-Cell-T ou XL-T com tipo de proteção "Ex eb" Segurança Aumentada é projetada para uso em áreas classificadas com atmosfera de gás potencialmente explosiva e com tipo de proteção "Ex tb" Proteção de Equipamento Contra Ignição de Poeira por Invólucros para áreas com atmosferas de poeira potencialmente explosivas.

O invólucro referente ao modelo Ex-Cell, foram ensaiados e certificados separadamente como involucro vazio, e são cobertos pelos certificados IECEx BAS 15.0071U e Baseefa 15 ATEX 0099 U. Opcionalmente o invólucro pode ser pintado.

No interior do invólucro podem ser instalados vários bornes diferentes de acordo com a documentação do fabricante.

Quando instalados equipamentos simples com circuitos intrinsecamente seguros no interior da caixa de terminais de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60079-11 uma marcação deve ser adicionada ao invólucro.

As distâncias de isolação e escoamento entre circuitos intrinsecamente seguros e terra, entre dois circuitos intrinsecamente seguros diferentes e entre circuitos intrinsecamente seguros e não intrinsecamente seguros são levados em consideração durante a instalação dos terminais.

#### **CODIFICAÇÃO:**

Caixa de terminais modelo Ex-Cell-T aa bbb ccc dd e ff g ou tipo XL-T aa bbb ccc dd e ff g:

#### aa - Material do Invólucro

- S1 Aço Inoxidável 316L Polido
- S2 Aço Inoxidável 304L Polido
- S3 Aço Inoxidável 316L Natural
- S5 Aço Inoxidável 304 Natural
- P3 Modelo 316L Pintado
- P4 Modelo 304 Pintado







bbb - Altura do invólucro anotada em cm1

Faixa: 15 até 160

ccc - Largura do invólucro anotada em cm1

Faixa: 15 a 120

dd - Profundidade do invólucro anotada em cm1

Alcance: 8 a 40

e - Placa de bucim

0 Vazia

Um lado

2 Dois lados

3 Três lados

4 Todos os lados

ff - Opções

T1 - Etiqueta de marcação colada em HPL

T2 - Etiqueta da marcação HPL aparafusada

S1 - Etiqueta de marcação colada em aço inoxidável

S2 - Etiqueta de marcação de aço inoxidável rebitada

MP - Placa de montagem

HASP - Bloqueio HASP

#### g - Tipos de juntas<sup>1</sup>

1 Padrão

2 Junta plana

4 Combinação de junta padrão e plana

<sup>1</sup> Informações detalhadas sobre as possíveis combinações de altura, largura, comprimento e tipo de junta são fornecidas nas características técnicas

#### CARACTERISTICAS ELÉTRICAS:

Tensão nominal <sup>1</sup>: 690Vac/cc Corrente nominal <sup>2</sup>: Até 400 A Seção transversal <sup>3</sup>: Até 240 mm<sup>2</sup>

<sup>1</sup>A tensão nominal depende do modelo de terminal utilizado e das distâncias de isolação e escoamento.

<sup>2</sup>A corrente nominal depende do modelo de terminal utilizado, da seção transversal e do número de condutores.

<sup>3</sup>De acordo com a seção transversal/tabela de corrente para cada tamanho de invólucro.







#### PARÂMETROS TÉRMICOS (GERAL)

Tamanho da		Potência máxin	na de dissipação pe	ermitida [W]
Caixa de Terminais	Tamb, max	Т6	Т5	T4
	40° C	18.0	24.7	
	50° C		20.2	31.5
15 15 00	55° C	11.2	18.0	
15-15-08	80° C	A	6.7	18.0
	100° C	<del>}/-</del>		15.7
	110° C			6.7
	40° C	31.8	43.7	
	50° C	(	35.8	55.7
00.45.40	55° C	19.9	31.8	
22-15-12	80° C		11.9	31.8
	100° C			27.8
	110° C	-1-	171-	11.9
7	40° C	47.6	65.5	7
	50° C		53.6	83.3
26.20.45	55° C	29.8	47.6	
26-20-15	80° C		17.9	47.6
	100° C	4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	/	41.7
	110° C		/ / /	17.9
	40° C	56.7	78.0	
	50° C		63.8	99.2
26.26.15	55° C	35.4	56.7	/ /
26-26-15	80° C	V-())	21.3	56.7
	100° C		/ /	49.6
	110° C	/	/- /	21.3







Tamanho da caixa		Potência máxin	ma de dissipação pe	rmitida [W]
de terminais	T <sub>amb, max</sub>	Т6	Т5	T4
	40° C	53.9	74.2	
	50° C	A	60.7	94.4
20.20.45	55° C	33.7	53.9	
30-20-15	80° C		20.2	53.9
	100° C	A 1 1 1		47.2
	110° C	/ <del>/</del>		20.2
	40° C	64.0	88.0	
	50° C	<b></b>	72.0	112.1
20.26.15	55° C	40.0	64.0	1
30-26-15	80° C		24.0	64.0
	100° C		J	56.0
	110° C			24.0
9	40° C	84.2	115.8	
	50° C		94.8	147.4
20.20.20	55° C	52.7	84.2	
30-30-20	80° C		31.6	84.2
	100° C			73.7
	110° C			31.6
	40° C	103.9	142.9	0 7/
	50° C	76 <del>-</del> 1 1	116.9	181.9
40.20.20	55° C	65.0	103.9	/ /
40-30-20	80° C	7 <del>4</del> 1	39.0	103.9
	100° C	Y9	/	90.9
	110° C			39.0







Tamanho da caixa		Potência máxir	na de dissipação po	ermitida [W]
de terminais	T <sub>amb, max</sub>	Т6	Т5	T4
	40° C	127.5	175.3	
	50° C	2	143.4	223.1
40, 40, 20	55° C	79.7	127.5	
40-40-20	80° C	<del></del>	47.8	127.5
	100° C	A) ===		111.5
	110° C	<del>}-</del> -		47.8
	40° C	151.5	208.3	
	50° C	// A	170.4	265.1
40.50.20	55° C	94.7	151.5	
40-50-20	80° C		56.8	151.5
	100° C			132.6
	110° C	<del></del>		56.8
	40° C	151.5	208.3	
	50° C	// <	170.4	265.1
50-40-20	55° C	94.7	151.1	/
30-40-20	80° C		56.8	151.5
	100° C		/	132.6
	110° C	7 // // //	/ /	56.8
	40° C	179.5	246.9	P 11 -4
	50° C	A-4	202.0	314.2
F0 (0.20	55° C	112.2	179.5	/ /
50-60-20	80° C		67.3	179.5
	100° C		)	157.1
	110° C		/	67.3







Tamanho da caixa	T <sub>amb, max</sub>	Potência máxis	ma de dissipação pe	ermitida [W]
de terminais	■ amb, max	Т6	T5	T4
	40° C	207.6	285.4	
	50° C	A	233.5	363.3
F0 (1 <b>2</b> 0	55° C	129.7	207.6	
50-61-20	80° C		77.8	207.6
	100° C	A 1 4		181.6
	110° C	<del></del>		77.8
	40° C	175.5	241.3	
	50° C	P	197.4	307.1
61 40 20	55° C	109.7	175.5	
61-40-20	80° C		65.8	175.5
	100° C			153.6
	110° C	<del></del>		65.8
1	40° C	207.6	285.4	
	50° C	/ / -	233.5	363.3
(1.50.20	55° C	129.7	207.6	
61-50-20	80° C		77.8	207.6
	100° C		/	181.6
	110° C			77.8
	40° C	239.6	329.5	a W/
	50° C	7. 4-41	269.6	419.4
(1, (1, 20)	55° C	149.8	239.6	/ /
61-61-20	80° C		89.9	239.6
	100° C	401	/	209.7
	110° C		A V	89.9







Tamanho da caixa	T <sub>amb, max</sub>	Potência máxi	ma de dissipação po	ermitida [W]
de terminais	amb, max	<b>T</b> 6	T5	T4
	40° C	287.4	395.2	
	50° C	A	323.4	503.0
61-76-20	55° C	179.6	287.4	
01-70-20	80° C	_	107.8	287.4
	100° C	A 1 2		251.5
	110° C	( ) <del>)</del> /		107.8
	40° C	272.4	374.6	
	50° C	<b>/</b>	306.5	476.8
76-50-25	55° C	170.3	272.4	12.2
/0-30-23	80° C		102.2	272.4
	100° C			238.4
	110° C			102.2
1	40° C	312.4	429.5	
	50° C		351.4	546.6
76 61 25	55° C	195.2	312.4	/
76-61-25	80° C		117.1	312.4
	100° C		/	273.3
	110° C	<b></b>		117.1
	40° C	371.8	511.3	0 W/
	50° C	AS ( ) \	418.3	650.7
76.76.25	55° C	232.4	371.8	/ /
76-76-25	80° C		139.4	371.8
	100° C	V-97	/ )	325.4
	110° C		A Y	139.4







Tamanho da caixa	T <sub>amb, max</sub>	Potência máxi	ma de dissipação p	ermitida [W]
de terminais	amo, max	<b>T</b> 6	T5	T4
/	40° C	325.0	446.9	
	50° C		365.6	568.7
80-61-25	55° C	203.1	325.0	
80-61-25	80° C	, <del></del>	121.9	325.0
	100° C	A -		284.4
	110° C	( ) '		121.9
	40° C	433.1	595.5	1 = 0 1 1
	50° C		487.2	757.9
90 90 20	55° C	270.7	433.1	
80-80-30	80° C		162.4	433.1
	100° C			378.9
	110° C		<u></u>	162.4
/	40° C	392.7	540.0	//
	50° C		441.8	687.3
01 (1 20	55° C	245.4	392.7	//
91-61-30	80° C		174.3	392.7
	100° C	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —		343.6
	110° C	7 // ((6)		174.3
	40° C	464.1	638.2	CN +
	50° C		522.1	812.2
01.76.20	55° C	290.1	464.1	/ /
91-76-30	80° C		175.0	464.1
	100° C			406.1
	110° C			174.0







Tamanho da caixa	T <sub>amb, max</sub>	Potência máxi	ma de dissipação p	ermitida [W]
de terminais	amb, max	<b>T</b> 6	T5	<b>T</b> 4
	40° C	536.0	737.0	
	50° C		603.0	938.0
01.01.20	55° C	335.0	536.0	
91-91-30	80° C		201.0	536.0
	100° C	A 4-		469.0
	110° C	) <del>/</del>		201.0
	40° C	422.6	581.1	
	50° C	A	475.5	739.6
100 (1 20	55° C	264.1	422.6	
100-61-30	80° C		158.5	422.6
	100° C			369.8
	110° C			158.5
1	40° C	518.1	712.4	
	50° C		582.9	906.7
100.00.20	55° C	323.8	518.1	
100-80-30	80° C		194.3	518.1
	100° C		/	453.4
	110° C	1 1-1 0 0		194.3
	40° C	618.7	850.7	a W/
	50° C	/ C/ ( )	696.0	1082.7
100 100 20	55° C	386.7	618.7	/ /
100-100-30	80° C		232.0	618.7
	100° C	V-47)		541.3
	110° C		A 8	232.0







Tamanho da caixa	T <sub>amb, max</sub>	Potência máxi	ma de dissipação p	permitida [W]
de terminais		<b>T</b> 6	Т5	T4
/	40° C	493.0	677.9	
	50° C		554.6	862.8
120-61-30	55° C	308.1	493.0	
120-01-30	80° C	, C	184.9	493.0
	100° C	All-y-		431.4
	110° C			184.9
	40° C	603.2	829.4	
	50° C		678.6	1055.6
120 80 20	55° C	377.0	603.2	
120-80-30	80° C	\	226.2	603.2
	100° C			527.8
	110° C		<b>_</b>	226.2
	40° C	669.9	921.1	
	50° C		753.6	1172.3
120-91-30	55° C	418.7	669.9	
120-91-30	80° C		251.2	669.9
	100° C	<b>—</b>	<b>7</b> /	586.2
	110° C		/ / /	251.2
1	40° C	719.2	988.9	PH-#
	50° C		809.1	1258.6
120-100-30	55° C	449.5	719.2	/ /
120-100-30	80° C		269.7	719.2
	100° C	-2		629.3
	110° C		/	269.7







Tamanho da caixa	T <sub>amb, max</sub>	Potência máx	xima de dissipação	permitida [W]
de terminais	amo, max	Т6	Т5	T4
	40° C	835.2	1148.4	
	50° C		939.6	1461.6
120 120 20	55° C	522.0	835.2	-
120-120-30	80° C		313.2	835.2
	100° C	A		730.8
	110° C	17		313.2
	40° C	916.4	1260.1	
	50° C	7'	1031.0	1603.7
152-91-40	55° C	572.8	916.4	
152-91-40	80° C		343.7	916.4
	100° C			801.9
	110° C			343.7
1	40° C	1020.8	1403.6	
	50° C	<	1148.4	1786.4
160-100-40	55° C	638.0	1020.8	//
160-100-40	80° C		382.8	1020.8
	100° C	A	/	893.2
	110° C	J // //		382.8
	40° C	1175.5	1616.3	0 W/
	50° C		1322.4	2057.1
160 120 10	55° C	734.7	1175.5	/ /
160-120-40	80° C		440.8	1175.5
	100° C	V.47		1028.5
	110° C		A Y	440.8

A faixa de temperatura ambiente mínima depende do material de vedação utilizado

 $T_{amb,min} = -60 \circ C$  (junta plana 1)

 $T_{amb,min} = -55^{\circ} C \text{ (Padrão)}$ 







Parâmetros térmicos para cada tamanho de caixa de terminais

Tamanho da caixa de terminais 15-15-08

je je	Seção Transversal (mm²)															
Corrente (A)	1.5 2.5 4				10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	44															
10	15	29	114	47												
16	6	17	33													
20		8	18	36												
25			5	14	35											
35				2	11	29										
50					3	13										
63		<i>\$8///</i>				5		,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,							3)
1)	Veja a explicação abaixo das tabelas															
2)		Veja a explicação abaixo das tabelas														

Tamanho da caixa de terminais 22-15-12

nte	Walter State of the State of th		$M_{\rm A}$		1	Seç	ão Tra	ansvei	rsal (mr	n²)	4		, I a			
Corrente (A)	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	60															
10	20	40	155	43												
16	8	23	45													
20		11	25	49												
25			7	19	48											
35				2	15	3										
50		5 <b>y</b>			5	18	65									
63						7	20	73								
80							8	19								
100											3)					
1)	Veja a explicação abaixo das tabelas															
2)					7	Veja a e	xplicaç	ão ab	aixo das	tabela	s					







	Tamanho da caixa de terminais 26-20-15															
E _						Se	ção Ti	ransve	rsal (m	nm²)						
Corren te (A)	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	75															
10	25	50	194	4)												
16	10	29	56													
20		14	32	61												
25			9	24	59											
35				3	19	49										
50					6	23	81									
63						8	25	91								
80		5)					11	24								
100								9		3	A					3)
1)	Veja a explicação abaixo das tabelas															
2)		y				Veja a	explica	ıção ab	aixo da	s tabel:	as			-	MI	

#### Tamanho da caixa de terminais 26-26-15

<b>5</b>	V					Se	ção Tı	ransve	rsal (m	nm²)	y.			1	7/	
Corrente (A)	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	80															
10	27	53	207													
16	11	31	60		4)											
20		14	34	65												
25			10	25	64											
35				3	21	53										
50					7	24	87									
63						9	27	97								
80		<b>5</b> 8					11	25								
100								10			1					3)
1)			1							is tabela						
2)						Veja a	explica	ção ab	aixo da	ıs tabela	as					







					1 21112	ино с	ia caix	ta ue	CIIIII	1a18 90	J-2U-1	<u> </u>				- 10
nte (					1	Se	ção Tı	ransve	rsal (m	nm²)						
Corrente (A)	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	76															
10	26	51	197													
16	11	29	57		4)											
20		14	32	62												
25			9	24	61											
35				3	20	50										
50					6	23	83									
63						9	26	93								
80							11	24								
100			<i>[5</i> ]					10	24							
125	Veja a explicação abaixo das tabelas												3)			
1)		y				Veja a	explica	ıção ab	aixo da	s tabel	as			() The section (		
2)						Veja a	explica	ıção ab	aixo da	s tabel	as					

#### Tamanho da caixa de terminais 30-26-15

					1 41111	aimio (	aa cai	ra uc t	CIIIIIII	a13 50	-20-1.	<u> </u>				
te	II.					Se	eção T	'ransver	sal (m	m²)	1					
Corrente (A)	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	83															
10	28	55	214													
16	11	32	62		43											
20		15	35	68												
25			10	26	66											
35				4	21	54										
50					7	25	90									
63						9	28	101								
80							12	26								
100			<b>115</b> %					10	27							
125									9							3)
1)						Veja a	explic	ação aba	ixo das	s tabela	S					
2)	Veja a explicação abaixo das tabelas Veja a explicação abaixo das tabelas															







Tamanho da caixa de terminais 30-30-20.

					<u> 1 am</u>	anno	da caix	a de te	rmina	118 JU-	<u>-30-20</u>	<u>)</u>				
inte (						S	eção T	ransver	sal (mı	m²)						
Corrente (A)	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	101															
10	35	67	262													
16	14	39	76		Ay											
20		18	43	83												
25			12	32	80											
35				4	26	66										
50					9	31	110									
63						12	34	123								
80							14	32								
100			<i>5X</i>					13	33							
125		11 3)														
1)			•			Veja	a explica	ıção aba	ixo das	tabela	s	·				
2)		1				Veja	a explica	ação aba	ixo das	tabela	s		L			







Tamanho da caixa de terminais 40-30-20

					1 am	anno	da caix	a de te	rmina	1S 4U-	<u> 30-20</u>					
nte (						s	eção Tr	ansvers	al (mr	m²)						
Corrente (A)	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	106															
10	36	71	275													
16	15	41	80		4)											
20		19	45	87												
25			13	34	84											
35	5 27 70 9 32 115															
50	9 32 115															
63	12 36 129															
80							15	34								
100			<i>                                      </i>					13	34							
125									12	30						
160										11	26	81				
200										4	15	32				
225											8	19				
250												4	1	7		3)
1)			V	/ /	1	Veja a	a explica	ção abai	xo das	tabelas	)			y		
2)						Veja a	a explica	ção abai	xo das	tabelas				W		







Tamanho da caixa de terminais 40-40-20

9 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	Saaão Transversal (mm²)														
	1.5     2.5     4     6     10     16     25     35     50     70     95     120     150     185     240														
0   1.5   2.5   4   6   10   1					95	120	150	185	240						
6 116															
10 39 77 299															
16 16 45 86															
20 21 49 94															
25 14 37 92															
35 5 30 7	6														
50 10 3	5 125														
63	3 39	140													
80	17	37													
100		15	37												
125			13	33											
160				12	28	88									
200				4	16	34									
225					8	21									
250						4		- 7		3)					
1) Ve	Veja a explicação abaixo das tabelas														
2) Ve	eja a explica	ção abai	xo das	tabelas		M	1								







Tamanho da caixa de terminais 40-50-20

nte (							car our		termıı		300 =	_				
Corrente (A)		ı	1				Ť		sal (mr					1		
0	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	.,,,,,,,,
6	121															
10	41	81	313													
16	17	47	91		4)											
20		22	51	99												
25			15	39	96											
35				5	31	80										
50					10	37	131									
63						14	41	147								
80							17	39								
100			/5 <b>%</b> //					15	39							
125									13	34						
160										12	30	92				
200										4	17	36				
225											9	22	46			
250												4	13	27		
315														6	19	
400															2	3)
1)	Veja a explicação abaixo das tabelas															
2)					1	Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas	7		15	1/	1	







Tamanho da caixa de terminais 50-40-20

nte					1411	<u>iainio</u>	car car	Au GC	T T	in S	<u>)-40-2</u>					
Corrente (A)		ı		1			Ť		sal (mr							
Ö	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	121															
10	41	81	313													
16	17	47	91		Ay											
20		22	51	99												
25			15	39	96											
35				5	31	80										
50					10	37	131									
63						14	41	147								
80							17	39								
100			5 <b>%</b>					15	39							
125									13	34						
160										12	30	92				
200										4	17	36				
225											9	22	46			
250												4	13	27		
315														6	19	
400															2	3)
1)	Veja a explicação abaixo das tabelas															
2)					1	Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas	/		16.	1/	1	







Tamanho da caixa de terminais 50-50-20.

					<u>1 am</u>	iaiiio	da cai	<u>xa uc</u>	termıı	1415 50	<u>)-30-2</u>	<u>U</u>				
Corrente (A)						Se	ção Tr	ansver	sal (mr	m²)						
ပိ	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	130															
10	44	86	336													
16	18	50	97		Ay											
20		24	55	106												
25			16	41	103											
35				6	34	85										
50					11	40	141									
63						15	44	158								
80							19	41								
100			/5X//				2	17	42							
125									14	37						
160										13	32	99				
200										5	18	39				
225											10	24	49			
250												5	14	29		
315														6	20	
400															3	3)
1)				1		Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas		A			/	
2)					1	Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas	1		15.	17	/	







Tamanho da caixa de terminais 50-61-20

Corrente (A)							<u>da cai</u> ção Tr	N			VI =					
S	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	118															
10	43	80	150													
16	18	48	86	185	Ay											
20		23	51	89												
25			15	39	81											
35				6	361	68										
50					11	36	79									
63						14	38	73								
80							17	35	77							
100			/5 <i>X</i> //					15	35	80						
125									13	30	63					
160										12	26	47				
200										4	16	29	54			
225											8	19	33	72		
250												4	12	22	49	
315														5	16	
400															2	3)
1)						Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas						
2)						Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas			15	1/		







Tamanho da caixa de terminais 61-40-20

					1 all	танно	ua cai	xa ue	temm	1215 0	1-40-20	<u>U</u>				
Corrente (A)																
Correr (A)		2.5			10				sal (mr		0.5	100	450	105	240	
)	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	,,,,,,,,,,
6	108															
10	40	73	137													
16	16	44	78	169	43											
20		21	47	81												
25			14	36	75											
35				5	28	62										
50					10	33	72									
63						13	35	67								
80							16	32	71							
100			<b>5</b> 3					14	32	73						
125									12	28	58					
160										11	24	43				
200										4	14	27	49			
225											8	18	30	66		
250												4	11	20	45	
315														5	14	
400															2	3)
1)			•		***************************************	Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas				•	/	
2)					- 1	Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas	. /		T.	17	1	







Tamanho da caixa de terminais 61-50-20

1) Veja a explicação abaixo das tabelas					× <u>1</u>	<u>'amanl</u>	no da	caixa	de ter	mınaı	is 61-5	<u>50-20</u>					-
6 118	rente A)						Seç	ão Tra	insvers	al (mr	n²)						
10       43       80       150         16       18       48       86       185       4)         20       23       51       89         25       15       39       81         35       6       361       68         50       11       36       79         63       14       38       73         80       17       35       77         100       5)       15       35       80         125       13       30       63         160       12       26       47         200       4       16       29       54         225       8       19       33       72         250       4       12       22       49         315       5       16         400       2       3       5       16         400       2       3       3       7         19       Veja a explicação abaixo das tabelas       3       3       3	Co	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
16       18       48       86       185       4)         20       23       51       89         25       15       39       81         35       6       361       68         50       11       36       79         63       14       38       73         80       17       35       77         100       5)       15       35       80         125       13       30       63         160       12       26       47         200       4       16       29       54         225       8       19       33       72         250       4       12       22       49         315       5       16         400       7       7       7       7         10       12       26       47       4       12       22       49         315       4       12       22       49       315       5       16         400       10       2       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3	6	118															
20         23         51         89           25         15         39         81           35         6         361         68           50         11         36         79           63         14         38         73           80         17         35         77           100         3)         15         35         80           125         13         30         63           200         4         16         29         54           225         4         12         26         47           250         4         12         22         49           315         5         16           400         4         12         22         49           315         5         16           400         4         12         22         49           315         5         16           400         4         12         22         49           315         5         16         400         400         400         400         400         400         400         400         400         400	10	43	80	150													
25	16	18	48	86	185	4)											
35	20		23	51	89												
50         11         36         79           63         14         38         73           80         17         35         77           100         5)         15         35         80           125         13         30         63           160         12         26         47           200         4         16         29         54           225         8         19         33         72           250         4         12         22         49           315         5         16           400         2         3           10         Veja a explicação abaixo das tabelas	25			15	39	81											
63     14     38     73       80     17     35     77       100     53     15     35     80       125     13     30     63       160     12     26     47       200     4     16     29     54       225     8     19     33     72       250     4     12     22     49       315     5     16       400     2     3       1)     Veja a explicação abaixo das tabelas	35				6	361	68										
80       17       35       77         100       5)       15       35       80         125       13       30       63         160       12       26       47         200       4       16       29       54         225       8       19       33       72         250       4       12       22       49         315       5       16         400       2       3         1)       Veja a explicação abaixo das tabelas	50					11	36	79									
100     5)     15     35     80       125     13     30     63       160     12     26     47       200     4     16     29     54       225     8     19     33     72       250     4     12     22     49       315     5     16       400     2     3       1)     Veja a explicação abaixo das tabelas	63						14	38	73								
125     13     30     63       160     12     26     47       200     4     16     29     54       225     8     19     33     72       250     4     12     22     49       315     5     16       400     2     3       1)     Veja a explicação abaixo das tabelas	80							17	35	77							
160     12     26     47       200     4     16     29     54       225     8     19     33     72       250     4     12     22     49       315     5     16       400     2     3       1)     Veja a explicação abaixo das tabelas	100			<i>5</i> 3 <i>0</i>					15	35	80						
200	125									13	30	63					
225 8 19 33 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72	160										12	26	47				
250 4 12 22 49 315 5 16 400 2 3 1	200										4	16	29	54			
315 400 1) Veja a explicação abaixo das tabelas	225											8	19	33	72		
1) Veja a explicação abaixo das tabelas	250												4	12		49	
1) Veja a explicação abaixo das tabelas	315														5	16	
	400															2	3)
W : 1 ~ 1 : 1 . 1 1	1)					7	<sup>7</sup> eja a e	xplicaç	ão abai	xo das	tabelas	3		1			
2) Veja a explicação abaixo das tabelas	2)					V	<sup>7</sup> eja a e	xplicaç	ão abai	xo das	tabelas	3		J.			







Tamanho da caixa de terminais 61-61-20

Corrente (A)					Tan			N	sal (mr		<u>1-61-2</u>	<u> </u>				
Co <sub>1</sub>	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	125															
10	49	85	159													
16	19	51	91	196	Ay											
20		25	55	94												
25			16	41	87											
35				6	33	72										
50					11	38	84									
63						15	40	77								
80							18	37	82							
100			<b>/5</b> 8//				2	16	37	85						
125									14	32	67					
160										12	27	50				
200										5	17	31	57			
225											9	21	35	77		
250												4	13	24	52	
315														6	17	
400															2	3)
1)									iixo das							
2)						Veja a	explica	ção aba	iixo das	tabelas						







Tamanho da caixa de terminais 61-76-20

Corrente (A)								N	termii sal (mr							
ပိ	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	132															
10	49	90	169													
16	20	54	96	208	Ay											
20		26	58	100												
25			NT I	44	92											
35				6	35	76										
50					12	40	89									
63						16	43	82								
80							19	40	87							
100			/5 <b>X</b> //				2	17	39	90						
125									<i>N3</i> //	34	72					
160										13	29	53				
200										5	18	33	61			
225											9	22	37	81		
250												5	13	25	55	
315														6	18	
400															2	3)
1)						Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas						
2)					1	Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas				11		







Tamanho da caixa de terminais 76-50-25

Corrente (A)					1411		<u>da cai</u> ção Tra	N			302					
Cor (	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	134															
10	49	91	170													
16	21	55	97	210	Ay											
20		26	59	101												
25			18	44	93											
35				6	35	77										
50					12	41	90									
63						16	43	83								
80							20	40	88							
100			<b>/5</b> 8///				2	17	39	91						
125									15	34	72					
160										13	29	53				
200										5	18	34	61			
225											10	22	38	82		
250												5	14	25	56	
315														6	18	
400															2	3)
1)						Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas	1					
2)						Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas			H.	1/		







Tamanho da caixa de terminais 76-61-25

Corrente (A)								N	sal (mn		, 01 2					
Co <sub>1</sub>	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	144															
10	53	98	183													
16	21	59	105	226	Ay											
20		28	63	108												
25			19	48	100											
35				7	38	83										
50					13	44	96									
63						17	47	89								
80							21	43	95							
100			<i>[5</i> 8//				2	18	42	98						
125									16	37	78					
160										14	32	57				
200										5	19	36	66			
225											10	24	41	88		
250												5	15	27	60	
315														7	19	
400															3	3)
1)						Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas	1					
2)						Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas			li.	1/		







Tamanho da caixa de terminais 76-76-25

4)							T I	<b>\</b>								
Corrente (A)						Se	ção Tr	ansver	sal (mr	m²)						
ο̈	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	155															
10	57	105	198													
16	24	64	113		43											
20		31	68	244												
25			21	117	108											
35			21	51	41	89										
50				8	14	47	104									
63						19	50	96								
80							23	47	102							
100			<i>5</i> )				2	20	46	106						
125									17	40	84					
160										15	34	62				
200										6	21	39	71			
225											11	26	44	95		
250												6	16	30	65	
315														7	21	
400															3	3)
1)					- 2	Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas	/			1		
2)					4	Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas	1			11		







Tamanho da caixa de terminais 80-61-25

Corrente (A)								N	termii sal (mr		VI =					
ပိ	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	145															
10	54	98	185													
16	22	60	106	228	AY											
20		29	64	109												
25			19	48	101											
35				7	38	84										
50					13	44	97									
63						17	47	90								
80							21	44	95							
100			/5 <i>X</i> //				2	19	43	99						
125									16	37	79					
160										14	32	58				
200										5	19	37	67			
225											10	24	41	89		
250												5	15	28	61	
315														7	20	
400															3	3)
1)						Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas	3					
2)					- 4	Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas	. /		15	17	/	







Tamanho da caixa de terminais 80-80-30

Corrente (A)					1411		da cai	N			y 00 J					
Cor (	1.5	2.5	4	6	10	16	ção Tr	35	50	n²) 70	95	120	150	185	240	
6	172															
10	64	117	219													
16	27	71	125	270	Ay											
20		34	76	130												
25			23	57	119											
35				8	46	99										
50					16	52	115									
63						21	56	107								
80							25	52	113							
100			<b>/5</b> 8///				2	22	51	117						
125									19	44	93					
160										17	38	69				
200										6	23	43	79			
225											12	29	49	106		
250												6	18	33	72	
315														8	23	
400															3	3)
1)						Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas		A				
2)					1	Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas			16			







Tamanho da caixa de terminais 91-61-30

					1 all	танно	ua cai	xa de	temm	1a15 7	1-61-3	<u>U</u>				
Corrente (A)						Se	ção Tr	ansver	sal (mr	m²)						
Co	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	161															
10	59	109	204													
16	25	66	117	252	43											
20		32	70	121												
25			21	53	111											
35				8	43	92										
50					15	49	108									
63						19	52	99								
80							24	48	106							
100			<b>5</b> %				2	21	47	109						
125									18	41	87					
160										16	35	64				
200										6	21	40	74			
225											12	27	46	99		
250												6	16	31	67	
315														7	22	
400															3	3)
1)						Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas						
2)					1	Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas			16			







Tamanho da caixa de terminais 91-76-30

Corrente (A)							<u>da cai</u> ção Tr	N								
ပိ	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	176															
10	65	119	223													
16	27	72	128	275	Ay											
20		35	77	132												
25			23	58	122											
35				9	47	101										
50					16	53	118									
63						21	57	109								
80							26	53	115							
100			<i>[5</i> ]				2	23	52	119						
125									19	45	95					
160										18	39	70				
200										7	24	44	80			
225											13	29	50	108		
250												6	18	34	74	
315														8	24	
400															3	3)
1)						Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas	1		1			
2)					1	Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas				1		







Tamanho da caixa de terminais 91-91-30

Corrente (A)					1411			N	termii sal (mr							
Cor (	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	187															
10	69	126	237													
16	29	76	136	293	43											
20		37	82	141												
25			25	62	129											
35				9	49	107										
50					17	57	125									
63						23	61	115								
80							27	56	123							
100			<i>[5</i> 8/]				3	24	55	127						
125									21	48	101					
160										19	41	74				
200										7	25	47	85			
225											14	31	53	114		
250												7	19	36	78	
315														9	25	
400															4	3)
1)						Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas		A				
2)					1	Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas			16			







				<u> </u>	l'amar	iho da	caixa	de te	mınaı	s 100-	<u>-61-30</u>					
Corrente (A)						Seç	ão Tra	nsversa	al (mm	n <sup>2</sup> )						
ŏ	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	162															
10	60	110	207													
16	25	67	118	255	Ay											
20		32	71	1252												
25			21	54	113											
35				8	43	93										
50					15	49	109									
63						20	53	100								
80							24	49	107							
100			<i>[5</i> ]				2	21	48	110						
125									18	42	88					
160										16	36	65				
200										6	22	41	74			
225											12	27	46	100		
250												6	17	31	68	
315														8	22	
400															3	3)
1)					7	Veja a e	xplicaçã	ão abai:	ko das t	abelas			P	M		
2)					1	Veja a e	xplicaçã	ão abai:	ko das t	abelas	1			1	A	







Tamanho da caixa de terminais 100-80-30

ente (							da caix	1	T							
Corrente (A)	1.5	2.5	4	6	10	Se 16	ção Tr	ansvers 35	sal (mr 50	n²)	95	120	150	185	240	
6	182						23		30	10		120		103	240	
10	67	123	232													
16	28	75	133	286	(A)											
20		36	80	137												
25			24	60	126											
35				9	48	105										
50					17	55	122									
63						22	59	113								
80							27	55	120							
100			<b>5</b> %				3	24	54	124						
125									20	47	98					
160										18	40	73				
200										7	24	46	83			
225											13	30	52	112		
250												7	19	35	76	
315														9	25	
400															4	3)
1)				1		Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas		A		O W		
2)					1	Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas	1		15	1/	1	







Tamanho da caixa de terminais 100-100-30

4.					1 41114	iiiio <b>c</b>	ia caix	a uc t	ermina	115 100	) <del>-</del> 100	<u> </u>				
Corrente (A)						C-	-~ - T		1 (	- 2)						
Cor (	1.5	2.5	4	6	10	16	ção Tr	ansver 35	50	n²) 70	95	120	150	185	240	
6	197															
10	73	134	251													
16	30	81	143	309	43											
20		39	86	148												
25			26	65	137											
35				10	52	113										
50					18	60	132									
63						24	64	122								
80							29	59	129							
100			<i>[5</i> 8//				3	25	58	134						
125									22	52	107					
160										20	43	79				
200										7	26	50	90			
225											14	33	56	121		
250												7	20	38	83	
315														9	27	
400															4	3)
1)			-				explica									
2)						Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas						<u></u>







Tamanho da caixa de terminais 120-61-30

<u></u>					1 am	aimo	da caix	sa uc i	CIIIIII	1415 12	0-01-2	<u> </u>				
Corrente (A)						Se	ção Tr	ansver	sal (mr	m²)						
ပိ	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	165															
10	61	112	210													
16	25	68	120	259	Ay											
20		33	72	124												
25			22	55	114											
35				8	44	95										
50					15	50	110									
63						20	53	102								
80							24	49	108							
100			/5 <i>X</i> //				2	21	49	112						
125									18	42	89					
160										16	36	66				
200										6	22	41	76			
225											12	27	47	101		
250												6	17	31	69	
315														8	22	
400															3	3)
1)						Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas						
2)					1	Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas	/			1/		







Tamanho da caixa de terminais 120-80-30

nte							da caix	av de v	7		<u> </u>					
Corrente (A)							ção Tr							ı	ı	
0	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	,,,,,,,,
6	188															
10	69	128	240													
16	29	77	137	195	Ay											
20		37	83	142												
25			25	62	131											
35				9	50	108										
50					17	57	126									
63						23	61	116								
80							28	57	124							
100			<b>5</b> %				3	24	56	128						
125									21	49	102					
160										19	41	75				
200										7	25	47	86			
225											14	31	53	116		
250												7	1	936	79	
315														9	26	
400															4	3)
1)				49		Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas		A			/	
2)					1	Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas	1		15	1/	1	







Tamanho da caixa de terminais 120-91-30

					1 4111	amio	da caix	va uc i	CIIIIII	1415 12	0-71-3	<u>//                                   </u>				
Corrente (A)							~ T		1.	2)						
Con	1.5	2.5	4	6	10	16	ção Tr	35	50	n²) 70	95	120	150	185	240	
6	200															
10	74	136	254													
16	31	82	146	314	40											
20		40	88	151												
25			27	66	139											
35				10	53	115										
50					18	61	134									
63						24	65	124								
80							29	60	131							
100			5)				3	26	59	136						
125									22	52	108					
160										20	44	80				
200										8	27	50	92			
225											15	33	57	123		
250												7	20	38	84	
315														9	27	
400	4												3)			
1)						Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas						
2)					1	Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas	1			1/		







Tamanho da caixa de terminais 120-100-30

Corrente (A)					Tarre			N	ermina		, 100 .					
Cor	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	sal (mr 50	70	95	120	150	185	240	
6	207															
10	77	141	264													
16	32	85	151	325	Ay											
20		41	91	156												
25			28	69	144											
35				10	55	119										
50					19	63	139									
63						25	67	128								
80							31	62	136							
100			<b>/5</b> 8///				3	27	61	141						
125									23	52	112					
160										21	46	83				
200										8	28	52	95			
225											15	35	59	127		
250												8	21	40	87	
315														10	28	
400															4	3)
1)						Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas	1					
2)						Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas			H.	1/		







Tamanho da caixa de terminais 120-120-30

					1 allia	11110 C	ia caix	a ue i	CIIIIII	115 120	)-120	<u> </u>				
Corrente (A)						Sec	ção Tra	nsver	sal (mn	n2)						
Coı	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	222															
10	82	150	282													
16	34	91	161	348	4)											
20		44	97	167												
25			30	73	154											
35				11	59	128										
50					20	67	149									
63						27	72	137								
80							33	67	146							
100			<b>5</b> 3				3	29	65	151						
125									25	57	120					
160										22	49	89				
200										8	30	56	102			
225											16	37	63	136		
250												8	23	42	93	
315														10	30	
400															4	3)
1)					<i>(</i> **)	Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas		1				
2)					1	Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas						







Tamanho da caixa de terminais 152-91-40

4)					1 4111	aiiio (	aa Caiz	<u>ta uc i</u>	CIIIIII	1315 13	<u>2-91-4</u>	<u>FU</u>				
Corrente (A)						Sec	cão Tra	ansvers	sal (mr	n2)						
Col	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	232															
10	86	157	295													
16	36	95	169	364	Ay											
20		46	102	175												
25			31	77	161											
35				11	62	134										
50					21	71	156									
63						28	75	144								
80							34	70	153							
100			/5 <i>X</i> //				3	30	69	158						
125									26	60	126					
160										23	51	93				
200										9	31	59	107			
225											17	39	66	143		
250												9	24	45	97	
315														11	32	
400															5	3)
1)						Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas						
2)					1	Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas				1/		







Tamanho da caixa de terminais 160-100-40

4)					1 41112	.11110 C	ia Caix	a uc t	CIIIIII	115 100	<u>)-100-</u>	<u>10</u>				
Corrente (A)						Sec	cão Tra	ansvers	sal (mn	n2)						
Co	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
6	244															
10	90	165	310													
16	38	100	178	382	4)											
20		48	107	184												
25			32	81	169											
35				12	65	140										
50					22	74	163									
63						30	79	151								
80							36	73	160							
100			<b>5</b> 3				4	32	72	166						
125									27	63	132					
160										25	54	97				
200										9	33	62	112			
225											18	41	69	150		
250												9	25	47	102	
315														12	33	
400	5 3												3)			
1)						Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas		1				
2)						Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas	/					







Tamanho da caixa de terminais 160-120-40

41					45						)-1 <u>2</u> U-4					
Corrente (A)						0	~ 75			•						
Corr	1.5	2.5	4	6	10	16	ção Tra 25	ansvers 35	sal (mr	n2) 70	95	120	150	185	240	
		2.3			10	10	23	///////	30	///////	93	120	130	163	240	
6	265															
10	98	180	337													
16	41	109	193	415	Ay											
20		53	116	200												
25			35	88	184											
35				13	70	152										
50					24	81	177									
63						32	86	164								
80							39	80	174							
100			/5 <b>%</b> //				4	34	78	180						
125									29	68	143					
160										27	58	106				
200										10	36	67	121			
225											19	44	75	163		
250												10	27	51	111	
315														13	36	
400															5	3)
1)				49		Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas				O NY	/	
2)					1	Veja a	explica	ção aba	ixo das	tabelas	1		15	1	/	

- 1) Máximo número de terminais dependendo do tamanho do equipamento mencionado acima e dos terminais de 2 fios integrados.
- 2) Máximo número de terminais, dependendo do tamanho do equipamento mencionado acima e do máximo número de condutores.
- 3) Máximo número de condutores dependendo da seção transversal e corrente contínua permitida para o tamanho mencionado. O número de condutores é a soma de todos os condutores de entrada e conexões de fios internos. Links de ponte e condutores terra não contam.
- 4) Esta área pode ser utilizada para a instalação de outros terminais levando em consideração a definição dos parâmetros de liberação.
- 5) A instalação do terminal nesta área requer testes de elevação de temperatura separados para cada variante diferente de instalação.







### **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:**

- Certificado de Conformidade nº IECEx BVS 16.0080X/6 de 02/07/2020;
- Relatório de Ensaio DEKRA nº DE/BVS/ExTR16.0080 de 16/11/2016;
- Relatório de Ensaio DEKRA nº DE/BVS/ExTR16.0080/1 de 10/05/2017;
- Relatório de Ensaio DEKRA nº DE/BVS/ExTR16.0080/2 de 11/07/2017;
- Relatório de Ensaio DEKRA nº DE/BVS/ExTR16.0080/3 de 08/03/2018;
- Relatório de Ensaio DEKRA nº DE/BVS/ExTR16.0080/4 de 18/02/2019;
- Relatório de Ensaio DEKRA nº DE/BVS/ExTR16.0080/5 de 21/11/2019;
- Relatório de Ensaio DEKRA nº DE/BVS/ExTR16.0080/6 de 17/06/2020;
- Data da auditoria no fabricante (Alemanha): 27 e 28/09/2021;
- Data da auditoria no fabricante (Reino Unido): 10 e 11/11/2021;
- Data da auditoria no fabricante (Brasil): 25/02/2021;
- Relatório de Análise (RA) nº 003/2022 de 01/07/2022;
- Manual em Português.

DESENHO	DESCRIÇÃO	REV.	DATA
GHG 902 6002 F XLT Pz	Klemmenkasten XL-T	A	19/01/2019
752303	Ex-Cell Enclosure Range Composite Approval General Assembly	1	07/01/2016
753124	Minimum Clearances For Ex-cell Range Enclosures	0	11/08/2016
GHG7200501F0001	Distances in Ex-e enclosures	В	29/01/2016
753126	Ex-Cell Assembly Illustration	0	09/08/2016
751840	Enclosure Component Installation	0	09/08/2013

#### MARCAÇÃO

Ex eb IIC T\* Gb

Ex tb IIIC T\*°C Db

\* Os valores da classe de temperatura e da temperatura da superfície dependem da faixa de temperatura ambiente definida e da dissipação de potência específica de cada variante de caixa de terminais. Consulte as características técnicas conforme acima para obter detalhes.







### **OBSERVAÇÕES:**

- 1. A letra "X" após o número do certificado, denota as seguintes condições específicas de utilização:
  - As informações de limitação dos terminais utilizados devem ser entregues junto com a documentação relevante enviada para o usuário.
- 2. Este Certificado de Conformidade é válido para os produtos de modelo e tipo idêntico ao protótipo ensaiado. Qualquer modificação de projeto ou utilização de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na documentação deste processo, sem autorização prévia do Bureau Veritas Certification, invalidará o certificado.
- 3. As caixas devem ter, gravadas na sua superfície externa e em local visível, a Marca de Conformidade e as características técnicas da mesma de acordo com as especificações da Norma ABNT NBR IEC 60079-0 / ABNT NBR IEC 60079-7 / ABNT NBR IEC 60079-31 e Requisitos de Avaliação da Conformidade, anexo à Portaria 115 do INMETRO, publicada em 21 de Março de 2022. Esta marcação deve ser legível e durável, levando-se em conta possivel corrosão química.
- 4. É de responsabilidade do usuário assegurar que os produtos sejam instalados em atendimento às Normas pertinentes para Instalações Elétricas em Atmosferas Explosivas e as recomendações do Fabricante.
- 5. As caixas devem ter, afixada em lugar visível e de forma indelével, a seguinte advertência:

# "- NÃO ABRA QUANDO ENERGIZADO" "ATENÇÃO - NÃO ABRA QUANDO CIRCUITOS NÃO INTRINSECAMENTE SEGUROS ESTIVEREM ENERGIZADOS" "ATENÇÃO - CIRCUITOS NÃO INTRINSECAMENTE SEGUROS PROTEGIDOS POR TAMPA INTERNA IP30"

6. As atividades de instalação, inspeção, manutenção, reparo, revisão e recuperação dos equipamentos são de responsabilidade dos usuários e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com as recomendações do fabricante.







7. O fabricante deve fornecer manual de instrução para instalação e uso seguro em Português.

	HISTÓRICO DE REVISÕES
Data de emissão	Descrição
01/07/2022	Emissão Inicial.



